

PUBLIC CONCERNE :

L'inscription d'une personne implique que l'entreprise ait analysé et validé les besoins du bénéficiaire
Personnel opérateur des entreprises intervenant dans les travaux exposant au risque plomb.

PREREQUIS :

L'entreprise s'est assurée que le bénéficiaire réponde au(x) prérequis suivant(s) :

- Être majeur
- Aptitude médicale avec suivi renforcé (tous les 2 ans)

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP :

Toute personne inscrite faisant l'objet d'un handicap sur le bulletin d'inscription bénéficiera d'un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de son accueil ou l'aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

DUREE ET PLACES DISPONIBLES :

1 jour / 7 heures

Horaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 -17h00

8 personnes maximum

PROFIL DE L'INTERVENANT :

Partenaire sous-traitant référencé dans notre système qualité (expertises pédagogique et technique).

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES :

- Salle de formation adaptée.
- Plateforme pédagogique
- Exposé didactique, démonstrations.
- Exploitation individuelle et démonstration de chacun.
- Remise d'un fascicule à chaque stagiaire.

TARIF - LIEU DE STAGE – DELAI D'ACCES :

Tarif Inter-entreprises : Nous consulter

Tarif Intra entreprise : nous consulter

Lieu en Inter-entreprises : Villeneuve le roi 94

Dates : cf planning de nos stages Inter à Lisses

Délai d'accès : 10 jours avant le début de formation
(demande urgente : nous contacter)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

EPI plombs mis à disposition pour chaque participant lors de formation

Objectifs :

A l'issue de cette formation, les participants devront :

- Connaître les risques pour la santé et les voies d'intoxication.
- Comprendre l'intérêt du suivi médical renforcé vis-à-vis des maladies professionnelles.
- Mettre en œuvre les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et de la technique opératoire retenue, notamment les procédures de sortie de zone de travail.

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Les principales sources de pollution par le plomb

- Connaître l'élément plomb - minéral et métal.
- Identifier les sources de la pollution au plomb (air et eau).
- Déterminer l'origine des risques.

Les causes de contamination et les pathologies

- Identifier les formes et les voies d'intoxication.
- Connaître les effets du plomb - risques immédiats à effets différés.

Prévention médicale et surveillance biologique

- Connaître les obligations de SMR et lister les intérêts.
- Situer le contexte réglementaire.

Les mesures d'hygiène et de prévention

- Lister les mesures d'hygiène et de prévention à prendre.
- Savoir vérifier les différents appareils de protection respiratoire.

Appliquer les procédures de décontamination en sortie de zone

Conditions de réussite :

- Le programme, la convocation, le plan d'accès et le règlement intérieur devront être remis au stagiaire avant la formation et devront être lus par l'intéressé.
- Le stagiaire s'engage à participer à la totalité de la formation de manière active et constructive.
- Le dirigeant d'entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en œuvre des acquis de la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Modalités d'évaluation de la formation et validations des acquis :

- Test de connaissance théorique (QCM)
- Contrôle continu pour la partie pratique
- Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le formateur.
- Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires.
- Une feuille d'émargement, une attestation de présence et de réalisation ainsi qu'une attestation de compétence plombs seront délivrées à l'employeur.

Votre contact :

Tel : 01 80 85 65 05

info.a3formationsecur@gmail.com